

CLEARCOAT es una resina de poliuretano alifática transparente que una vez aplicada, crea una membrana continua, uniforme y elástica, totalmente impermeable de gran resistencia al transcurso del tiempo y a los rayos UV. Excelentes propiedades mecánicas y de dureza en super cie. Transitible.

CLEARCOAT está especialmente diseñado para aquellas impermeabilizaciones en las que es prioritario conservar la estética original.

Ideal para la impermeabilización de cubiertas y terrazas transitables, balcones, cornisas o estructuras salientes. Aplicación manual, con rodillo o brocha.


USOS

- ‡ Impermeabilización de cubiertas y terrazas transitables, balcones, cornisas o elementos salientes.
Acabado antideslizante del sistema Ultraflex.

Consumo	±1 Kg/m ² (1 mm grosor)
Secado al tacto a 23°C	±6 horas
Resistencia a la tracción a 23°C	>20MPa
Elongación a 23°C	>300%
Dilución	5% disolvente (en uso <i>airless</i>)
Método de aplicación	Brocha / Rodillo / Airless

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **CLEARCOAT** es una membrana 100% impermeable, de gran elasticidad y resistencia al desgaste, que una vez aplicada aporta una gran estabilidad y durabilidad. Es alifática y transparente. Resistente a los microorganismos.
- Ideal para la aplicación en baldosas, piedras naturales, madera. Para su aplicación en otro tipo de soportes, consulte al departamento técnico de Eagle Waterproofing Ibérica.
- **Se adapta a cualquier superficie, formando un revestimiento** continuo, sin juntas, ni solapes, lo que la convierte en el producto ideal para impermeabilizar superficies irregulares.
- Gran resistencia al paso del tiempo, manteniendo su transparencia.
- Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV. Excelentes propiedades mecánicas: Resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.
- No recomendable para la impermeabilización de piscinas, lagos y en general en estructuras en inmersión total en agua.
- No aplicar **CLEARCOAT** en soportes con temperaturas superiores a +35°C.
- No aplicar con presencia de agua o humedad en el soporte.
- Limpieza: No utilizar lejía, ni productos corrosivos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES	VALORES
Temperatura de servicio	-40 a 80°C
Rango de temperatura de soporte	3 ~ 35°C
Dureza superficial	Shore A >85
Peso específico a 23°	1.000 kg/m ³
Viscosidad a 23°C	±1060 cps
Flash point	>42°C
Adherencia al hormigón	>2 MPa
Rango de repintado a 23°C	6 ~ 24 horas
Extracto seco	±80%
Contacto con hidróxido potasio 8%, 10 días a 50°C	Sin cambios propiedades elastoméricas
Contacto con hipoclorito de sodio 5%, 10 días	Sin cambios propiedades elastoméricas
Estabilidad térmica (100 días a 80°C)	Conforme
Absorción de agua	<1,4%
QUV Test de resistencia a la intemperie (4hrUV, a 60°C (UVB lámpara) 4hr a 50°C)	Conforme 3000h

RENDIMIENTO

El rendimiento de **CLEARCOAT** es de 0,5 a 1 kg/m², aplicado en 1 ó 2 capas según método y condiciones de aplicación.

PRESENTACIÓN: Envases metálicos de 20 Kg y 5 Kg.

CADUCIDAD: 12 meses, almacenado en lugar seco y a temperatura de 5°C a 35°C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Como membrana impermeabilizante:
 - Preparar correctamente el soporte: limpiar de polvo, grasas, musgo o líquenes, gravilla suelta, etc. y tratar adecuadamente las grietas.
 - Puede utilizarse sin imprimación previa.
 - Aplicación en 2 capas con consumo de 0,5 Kg/m²/capa.
 - Tiempo de repintado: de 2 a 6 horas, en función de las condiciones climatológicas.
- Como acabado:
 - Aplicar en capa fina sobre el acabado antideslizante del sistema Ultraflex, cuando éste haya secado.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Las recomendaciones de seguridad son necesarias durante la manipulación, el proceso de ejecución, así como en los procesos previos y posteriores a ésta, en situaciones de exposición a la maquinaria de carga.

- ▶ **Protección de las vías respiratorias:** Al manipular en forma de aerosol, usar máscara purificadora de aire homologada.
- ▶ **Protección cutánea:** Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminación. Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Lavar bien con agua y jabón después de la tarea y antes de comer, beber o fumar.
- ▶ **Protección de ojos/cara:** Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras y la exposición a las partículas en suspensión producidas por el aerosol.
- ▶ **Residuos:** La generación de residuos deberá evitarse o reducirse al mínimo. Incinerar bajo condiciones controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales.

