

RÉSINE BI-COMPOSANT SUR BASSE EPOXI, 100 % SOLIDES.

ULTRAPRIME CT, est une résine époxy de basse viscosité, 100% solides, utilisée, comme promoteur d'adhérence et s'appliquant en une seule couche.

USAGE

ULTRAPRIME CT a été spécialement développée pour être appliquée pour:

- Favoriser l'adhérence lors de l'application de revêtements de recouvrement (CoolTop) sur feuilles / membranes bitumes, EPDM ou TPO.

CARACTÉRISTIQUES

- Résine époxy, bi-composant, 100 % solides, sans solvants ni odeurs, qui, une fois sèche, forme une pellicule continue fortement adhérente.
- La consommation est dépendante de la porosité du support et de ses irrégularités.
- L'application d'**ULTRAPRIME CT** doit être réalisée sur support sec.
- **ULTRAPRIME CT** ne doit jamais être dilué.

Densité	1,05 ± 0,1 g/cm3
Viscosité	1.000 ± 200 cps
Application	Rouleau ou pistolet "airless"
Pot life	± 45 minutes
Séchage	4-6 heures (Suivant épaisseur)

GUIDE D'APPLICATION

- Le support à recouvrir doit être ferme, résistante et exempt de poussières ou de tous autres éléments susceptibles de compromettre l'adhérence d' **ULTRAPRIME CT**, tels que d'anciennes peintures, traces de chaux, d'enduits, etc...
- Sécher et éliminer l'humidité en surface.
- **ULTRAPRIME CT** est livré en kit de deux composants : comp. A (base) et comp. B (durcisseur). Verser intégralement le comp. B dans le comp. A et mélanger à l'aide d'un agitateur à faible vitesse jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Les résines époxy développent naturellement une réaction exothermique après le mélange des deux composants, entraînant une élévation de température. Afin de limiter ce phénomène, il est recommandé de stocker les composants dans un endroit frais, à l'abri du soleil et de toute source de chaleur, avant leur utilisation. Une fois les composants mélangés, ne pas remélanger le produit et l'appliquer immédiatement, conformément à son temps d'utilisation (pot life).
- Appliquer en une couche uniforme avec un rouleau ou avec une pistolet "airless".
- Ne pas appliquer sur un support en cas de pression d'eau négative.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Viscosité	1.000 ± 200 cps (ISO 2555)
Viscosité des composants A/B	1.100~1.900 cps / 250~800 cps (ISO 2555)
Densité des composants A/B	1,25 ± 0,05 g/cm ³ / 1,10 ± 0,05 g/cm ³ (ISO 1675)
Contenu en solides	100 % (ISO 1768)
Séchage total	4~6 heures
Temps de recouvrement	4~48 heures
COV (Composants organiques volatiles)	0
Humidité résiduelle maximale du support	± 4%
DILUTION	NE PAS DILUER

* Valeurs testées en laboratoire. Elles peuvent varier selon les conditions d'application, la climatologie ou le support.

CONDITIONNEMENT

Pack de 13 Kg: Composant A, 8 kg (base) + Composant B, 5 kg (durcisseur).

Boîtes métalliques.

Pack de 5 Kg: Composant A, 3,1 kg (base) + Composant B, 1,9 kg (durcisseur).

Boîtes métalliques.

STOCKAGE ET PÉREMPTION

Stocker **ULTRAPRIME CT** dans ses boîtes d'origine fermées, protéger des rayons du soleil dans un lieu frais et sec, à une température entre 5°C et 35°C pendant une durée maximum de 12 mois. Une fois les boîtes ouverts et mélangés (composant A et B), utiliser immédiatement. Ne pas rémelanger.

MANIPULATION ET TRANSPORT

- **Protection des voies respiratoires:** Utiliser un masque purificateur d'air homologué (pour l'usage en airless).
- **Protection cutanée :** Utiliser des gants en caoutchouc. Retirer immédiatement après le contact. Utiliser des vêtements qui couvrent tout le corps. Se laver à l'eau et au savon avant de manger ou de fumer.
- **Protection des yeux/visage :** Utiliser des lunettes de protection afin d'éviter les éclaboussures et l'exposition aux particules en suspension (usage en airless).
- **Déchets :** éviter de produire des déchets souillés. Il faudra les déposer dans un point de traitement des déchets autorisé.